

NT 006

PROCEDURE DI CONTROLLO E COLLAUDO

1 Mantenere puliti tappetini esd tavoli.

2 Indossare bracciale collegato a massa.

3 Indossare indumenti antistatici.

4 Controllare etichetta prodotti a scadenza con assiduità prima dell'uso.

6 Fare uso del visore per controllare QFN, QFP e altri componenti complessi.

7 Durante la fase di collaudo eseguire scrupolosamente, passo dopo passo, le indicazioni riportate sul foglio delle istruzioni.

Al termine del collaudo apporre l'apposita etichetta con codice a barre.

8 Per le schede non collaudate effettuare il controllo saldature, scrupolosamente su tutte le schede e non effettuare assolutamente controlli a campione.