

## **NT 003      PROCEDURE   ESD**

- 1 Indossare scarponcini antistatici.**
- 2 Indossare bracciale collegato a massa**
- 3 Prima di accedere alle zone sensibili, eseguire verifica idoneità presso stazione di test delle scarpe e del braccialetto.**
- 4 Mantenere puliti tappetini esd tavoli.**
- 5 Controllare periodicamente conduttività dei tappetini.**
- 6 Indossare indumenti e camice antistatico.**
- 7 Durante ogni fase di lavorazione, per spostare parti elettroniche sensibili da una produzione all'altra, utilizzare contenitori o buste per schede con caratteristiche ESD.**
- 8 Stoccaggio da effettuarsi in buste antistatiche o avvolte in pluriball rosa.**