

NT 010

PROCEDURE PER L'ELABORAZIONE DEI FILE DURANTE LA REALIZZAZIONE DELL'ATTREZZATURA SERIGRAFICA IN CONDIZIONI STANDARD.

- 1 Mantenere scala file 1/1 val. nominale**
- 2 Effettuare riduzione di 1 decimo su QFP e integratini passo 02**
- 3 QFN fare overprint 2 decimi di punta, ridurre con griglia il piano di massa sotto al componente.**
- 4 Fare overprint di 4 decimi ai melf e minimelf.**
- 5 Fare overprint di 4 decimi ai sot23.**
- 6 Spessore lamina 130 micron.**

