

NT 001

PROCEDURE DI INIZIO COMMESSA

- 1 Approvazione ordine rispetto l'offerta.**
- 2 Elaborazione foglio di commessa.**
- 3 Prelievo documentazione dall'archivio.**
- 4 Verifica con nuova eventuale docum.**
- 5 Prelievo materiali dal magazzino.**
- 6 Ordinare componenti mancanti Ladiel.**
- 7 Accettazione C/L. esterno vedi NT002**
- 8 Prelevare attrezzatura serigrafica.**
- 9 Posizionare scatola con mancanti su scaffale commesse incomplete.**
- 10 Quando pronta spostare su scaffale pronto ok produzione.**